



# Bericht für den Gast



Außenansicht Schmidtburger Hof

## Ferienwohnung Reiterstube im Schmidtburger Hof

Anschrift

Hauptstr. 20  
55627 Weiler

Kontaktdaten

Tel.: 06754 / 452

E-Mail: [info@schmidtburger-hof.de](mailto:info@schmidtburger-hof.de)

Web: [www.schmidtburger-hof.de](http://www.schmidtburger-hof.de)

# Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Reiterstube im Schmidtbürger Hof** wurde am 13.07.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Erhoben wurde die Ferienwohnung „Reiterstube“



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	-	-	u.a. Parkplatz für die Ferienwohnung, 350 cm x 500 cm
Hauseingangsbereich	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm
Schlafraum FeWo „Reiterstube“	✓	-	-	-	Bewegungsflächen teilweise unter 145 cm x 145 cm
Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. WC einseitig anfahrbar, Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm
Wohnküche	✓	-	-	-	Esstisch und Arbeitsplatte nicht unterfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen nicht ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 25 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen nicht leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Hauseingang der Ferienwohnungen. Der Außenzugang erfolgt über eine 7 m lange Rampe mit 7% Steigung.
- Die Türen sind mindestens 93 cm breit, Flure mindestens 120 cm.
- Die Bewegungsflächen in der Ferienwohnung Reiterstube betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 120 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar (Ausnahme Balkon mit 5 cm hoher Schwelle und einer Türbreite von 70 cm).
- In der Küche sind Tisch, Spüle, Herd und Arbeitsfläche nicht unterfahrbar.

## **Schlafräum (Doppelzimmer)**

- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen links neben dem Bett 75 cm x 170 cm und rechts 80 cm x 170 cm. Die Betten sind unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

## **Sanitärraum**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - vor dem Waschbecken und dem WC mindestens 120 cm x 120 cm
  - rechts neben dem WC 150 cm x 60 cm und links 20 cm x 60 cm
- Linksseitig ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff an der Wand installiert.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.



---

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.

## Schlafraum

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingangsbereiche sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, aber nicht durch einen taktil erfassbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Eingang im Gebäude zur Ferienwohnung Reiterstube ist klar erkennbar, Name und Logo des Betriebes von außen nicht.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafräum sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.