Bericht
für den Gast

Weinhotel Klostermühle

Weinhotel Klostermühle

Anschrift	Hauptstraße 1 54441 Ockfen
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)6581 / 92930 E-Mail: weinhotel@klostermuehle-saar.de Web: www.hotel.klostermuehle-saar.de

Prüfergebnis

Das **Weinhotel Klostermühle** wurde am 06.11.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

Barrierefreiheit geprüft

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort– und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang	✓	✓	–	–	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 120 cm breit
Nebeneingang (Alternative: Haupteingang)	✓	–	–	–	Türbreite 72 cm
Rezeption	✓	✓	–	–	u. a. Bewegungsfläche vor Rezeption 140 cm x 250 cm
Zimmer 1	✓	–	–	–	Bad nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert
Zimmer 2	✓	–	–	–	Bad nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert
Restaurant	✓	✓	–	–	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 120 cm breit
Terrasse	✓	–	–	–	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 95 cm breit
Tagungsraum	✓	✓	–	–	u. a. Mindestbreite des Flures 120 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	–	–	–	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichneter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang ist 35 m lang und der Weg zwischen Parkplatz und Nebeneingang ist 10 m lang. Sie sind leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit (Ausnahme: Nebeneingangstür mit 72 cm – Alternative: Haupteingang).
- Der Rezeptionstresen ist 95 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant und auf der Terrasse sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 1 (Doppelzimmer)

- Die Zimmertür ist 90 cm breit, die Tür zum Bad 82 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 120 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) und links sowie rechts des Bettes betragen mindestens 120 cm x 150 cm.
- Das Bett ist 51 cm hoch und nicht unterfahrbar.

- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Bad beträgt die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 110 cm x 85 cm.
- Das WC ist seitlich nicht anfahrbar und hat keine Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche (Schwelle 1 cm) ist 80 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und senkrechte Haltegriffe vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Zimmer 2 (Doppelzimmer)

- Die Zimmertür ist 80 cm breit, die Tür zum Bad 82 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 120 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) und links des Bettes betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Bett ist 52 cm hoch und nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Bad beträgt die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 105 cm x 80 cm.
- Das WC ist seitlich nicht anfahrbar und hat keine Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche (Schwelle 1 cm) ist 80 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und senkrechte Haltegriffe vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
  - links neben dem WC 88 cm x 70 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
  - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 118 cm x 97 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm.

Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 1 und 2 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden und in alle relevanten Bereiche des Hotels, aber nicht in die erhobenen Zimmer 1 und 2, sondern nur in die Zimmer im 1. Stock (ohne Aufzug, nur über Treppen erreichbar).
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegen an der Rezeption und in den Zimmern sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin