



# Bericht für den Gast



Atrium Hotel Mainz

## Atrium Hotel Mainz

Anschrift

Flugplatzstr. 44  
55126 Mainz

Kontaktdaten

Tel.: 06131 / 4910

E-Mail: [info@atrium-mainz.de](mailto:info@atrium-mainz.de)

Web: [www.atrium-mainz.de](http://www.atrium-mainz.de)

# Prüfergebnis

Das **Atrium Hotel Mainz** wurde am 24.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MÄRZ 2017 bis FEBRUAR 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis







						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
Parken	✓	✓	✓	✓		
Eingangsbereiche	✓	✓	✓	✓		
Rezeption	✓	✓	✓	✓		
Zimmer 177 mit Sanitärbereich	✓	-	-	-		u.a. Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm, Bett nicht unterfahrbar, kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden, Duschfläche kleiner als 145 cm x 145 cm
Restaurant Allegro	✓	✓	✓	✓		
Tagungsraum	✓	✓	✓	✓		
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-		u.a. Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm, Haltegriff rechtsseitig hochklappbar, WC rechtsseitig anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm;).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum schwellen- und stufenlosen Nebeneingang. Die Entfernung beträgt 10 m. Die Eingangstür ist 94 cm breit und mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.
- Der Haupteingang ist nur über eine Treppe erreichbar. Hier öffnet die 120 cm breite Tür automatisch.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist an der höchsten Stelle 117 cm und an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit.
- Öffentliche Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 200 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.

### Zimmer 177 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 200 cm x 120 cm, links neben dem Bett 120 cm x 170 cm, rechts 50cm x 170 cm (Breite x Tiefe). Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm
- Das WC ist von keiner Seite anfahrbar. Rechts befindet sich ein nicht hochklappbarer Haltegriff.



- Die Dusche ist ebenerdig, die Duschfläche beträgt 120 cm x 160 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind angebracht. Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

**Restaurant Allegro**

- Es sind im Restaurant 10 unterfahrbare Tische vorhanden.

**Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsflächen betragen vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 140 cm.
- Das WC ist rechtsseitig anfahrbar (125 cm x 70 cm).
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden. Der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

**Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Der Alarm im Gebäude ist nicht optisch wahrnehmbar.
- Im Restaurant gibt es 10 Tische in Bereichen mit geringen Umgebungsgeräuschen.

**Zimmer 177**

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden und ein kostenloser WLAN – Zugang steht zur Verfügung.
- Es ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Haupt- und Nebeneingang sind visuell kontrastreich gestaltet. Sie sind nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel gekennzeichnet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet. Die Haupteingangstür öffnet automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Treppe am Haupteingang hat gerade Läufe mit 4 Stufen und verfügt beidseitig über Handläufe. Sie werden am Anfang und am Ende mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt. Erste und letzte Treppenstufe haben eine visuell kontrastreiche Kante. Zwischen Fußbodenbelag und Treppe besteht ein taktiler Kontrast.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser Schrift, nicht in Groß- oder Brailleschrift, gestaltet.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen, etc.)



---

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite. Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: PKW Stellplatz).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.