



Kurzbericht



Zimmer im Ferienhaus

Consulat des Weins – Ferienhaus

Anschrift

Riedweg 7
67487 St. Martin

Kontaktdaten

Tel.: +49 6323 804425

Fax: +49 6323 804426

E-Mail: info@schneider-pfalz.de

Web: <http://schneider-pfalz.de/hotel-schneider-pfalz>

Prüfergebnis

Das **Ferienhaus des Consulat des Weins** wurde durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2019 bis März 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Es wurden fünf Zimmer im Ferienhaus erhoben und bewertet.

Ebenfalls erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurden die Rezeption, Restaurant und Frühstücksraum sowie das öffentliche WC für Menschen mit Behinderung im Haupthaus. Die Anmeldung der Ferienhaus-Gäste kann auf dem Zimmer erfolgen. Ein Frühstücksraum ist auch im Ferienhaus verfügbar.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.


Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.


Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse Ferienhaus:					
Parkplatz am Ferienhaus	✓	✓	✓	✓	
Eingang Ferienhaus	✓	✓	✓	✓	
Aufzug Ferienhaus	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 703 (1.OG)	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 712 (2.OG)	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 715 (2.OG)	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 717 (2.OG)	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche links vom WC 58 cm x 70 cm (Breite x Tiefe)
Zimmer 731 (3.OG)	✓	✓	✓	✓	
Teilergebnisse Haupthaus:					
Weg zwischen Ferienhaus und Haupthaus	✓	-	-	-	Weg nicht leicht begeh- und befahrbar, Neigungen von 15 % und 13 %
Parkplatz am Haupthaus	✓	✓	✓	✓	
Eingang Haupthaus	✓	✓	✓	✓	
Verkaufsraum (UG) Aufzug Haupthaus (Nutzung für Ferienhaus-Gäste nur notwendig auf direktem Weg vom Ferienhaus zum Haupthaus über den Verkaufsraum im UG)	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg 120 cm x 200 cm

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Rezeption im Haupthaus (EG)	✓	✓	–	–	Weg nur 120 cm breit
Restaurant im Haupthaus (EG)	✓	✓	–	–	Bewegungsfläche an der Tür 140 cm x 200 cm
Frühstücksraum im Haupthaus (EG)	✓	✓	–	–	Weg nur 120 cm breit
Öffentliche Toilette im Haupthaus (EG)	✓	–	–	–	Waschbecken nicht unterfahrbar

Fortsetzung Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Ferienhaus allgemein

- Am Ferienhaus, wo sich die erhobenen Zimmer befinden, steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 550 cm).
- Zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zum Ferienhaus ist der Weg 15 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Das Ferienhaus ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 180 cm x 270 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 140 cm. Die Befehlsgeber sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.

Zimmer 703 (1. OG), 715 (2. OG) und 731 (3. OG)

- Die Bewegungsflächen an den Türen, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie rechts und links vom Doppelbett betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Betten sind einschließlich Matratze 51 cm (Zimmer 703) bzw. 52 cm (Zimmer 715 und 731) hoch.
- Pflegebetten sind nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) im Bad betragen:
 - links und rechts vom WC mindestens 90 cm x 70 cm;
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig der WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar, die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbaren Duschen sind mindestens 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind jeweils vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.
- Der Esstisch in Zimmer 715 ist unterfahrbar. Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.

**Zimmer 712 (1. OG)**

- Die Bewegungsflächen an den Türen, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links vom Doppelbett betragen mindestens 150 cm x 150 cm, rechts vom Doppelbett 70 cm x 200 cm.
- Das Bett ist einschließlich Matratze 53 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) im Bad betragen:
 - links vom WC 91 cm x 70 cm, rechts 200 cm x 70 cm;
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 150 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 717 (2. OG)

- Die Bewegungsflächen an den Türen, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links vom Doppelbett betragen mindestens 150 cm x 150 cm, rechts vom Doppelbett 90 cm x 200 cm.
- Das Bett ist einschließlich Matratze 52 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe) im Bad betragen:
 - links vom WC 58 cm x 70 cm, rechts 200 cm x 70 cm;
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 170 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.
- Der Esstisch ist unterfahrbar. Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.



Haupthaus

- Der Weg zwischen Haupthaus und Ferienhaus ist 200 m lang, nicht leicht begeh- und befahrbar und weist Neigungen von 15 % über eine Länge von 12 m bzw. 13 % über eine Länge von 6 m auf.
- Am Haupthaus, wo sich Rezeption, Frühstücksraum und Restaurant befinden, stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm).
- Zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zum Haupthaus ist der Weg 50 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine Neigung von 6 % über eine Länge von 10 m.
- Das Haupthaus ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind stufenlos, ggf. über den Aufzug, erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 200 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 90 cm. Die Befehlsgeber sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarekeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Haupthaus, EG)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - links vom WC 90 cm x 56 cm und rechts vom WC 45 cm x 56 cm;
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 120 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbare, der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Rezeption.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 703, 712, 715, 717, 731 (jeweils Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.



- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen haben keine visuell kontrastreichen Kanten. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind am Eingang des Haupthauses nicht klar erkennbar, jedoch am Eingang des Ferienhauses.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt an der Rezeption und in den Zimmern sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.