



Bericht für den Gast



Hotel Restaurant St. Martiner Castell

Hotel Restaurant St. Martiner Castell

Anschrift

Maikammer Str. 2
67487 St. Martin

Kontaktdaten

Tel.: 06323 / 9510
E-Mail: info@martinercastell.de
Web: www.martinercastell.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Restaurant St. Martiner Castell** wurde am 08.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken		✓	✓	✓	✓	
Eingang		✓	✓	✓	✓	
Empfangsraum mit Rezeption		✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm
Aufzug		✓	-	-	-	u.a. kein horizontales Bedientableau, Türbreite 80 cm, Kabinengröße 110 cm x 105 cm
Zimmer mit Sanitärraum		✓	-	-	-	u.a. Türbreiten 80 cm, Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm, Haltegriff einseitig, Schwelle zur Dusche 20 cm
Gastronomie		✓	✓	-	-	u.a. Türbreiten 83 bzw. 84 cm
Tagungsraum		✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 60 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Die Eingangstür ist 128 cm breit und öffnet automatisch. Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist an der höchsten Stelle 117 cm und an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 80 cm breit.
- Alle öffentlichen Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 120 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Es sind im Frühstücksraum und im Restaurant Weinstube unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Tür des Aufzugs ist 80 cm breit. Die Kabinengröße beträgt 110 cm x 105 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Zimmer mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 100 cm x 170 cm und rechts 150 cm x 170 cm (Breite x Tiefe). Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
 - vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm
 - vor dem WC 120 cm x 100 cm
 - rechts neben dem WC 70 cm x 53 cm
 - links neben dem WC 60 cm x 53 cm



- Linksseitig ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Die Höhe der Dusche beträgt 20 cm, der Duschbereich ist 80 cm x 80 cm groß. Ein Duschstuhl und ein Haltegriff sind verfügbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage und keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt.
- Im Restaurant Weinstube gibt es 8 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen und eine abschaltbare elektroakustische Beschallung, im Frühstücksraum nicht.

Schlafräum

- Im Schlafräum ist ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet. Er ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich ist eine automatisch öffnende Glastür vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden und Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar oder taktil erfassbar.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in Großschrift vorhanden, aber nicht kontrastreich gestaltet.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar. Beschilderungen hingegen nicht.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite. Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: PKW Stellplatz).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.