Bericht
für den Gast

Deichwelle

Deichwelle

Anschrift	Andernacher Straße 55 56564 Neuwied
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)2631 / 85–1666 Fax: +49 (0)2631 / 85–1677 E–Mail: info@deichwelle.de Web: www.deichwelle.de

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Prüfergebnis

Das **Deichwelle Bad** wurde am 31.08.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort– und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	Treppe mit 7 Stufen, alternativ Rampe mit 6 % Neigung
Kasse	✓	–	✓	–	Kassentresen 115 cm hoch
Umkleide im Hallenbad	✓	✓	✓	✓	
Sanitärraum im Hallenbad	✓	✓	✓	–	u. a. WC nur links anfahrbar
Becken im Hallenbad	✓	✓	✓	✓	
Umkleide im Freibad	✓	✓	✓	✓	
Sanitärraum im Freibad	✓	✓	✓	–	u. a. Haltegriffe am WC zu kurz
Becken im Freibad	✓	✓	✓	✓	
Bistro	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen fünf gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 50 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang ist der Weg leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufen- und schwellenlos über eine Rampe mit 6 % Neigung.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Bereiche sind ebenerdig oder per Rampen erreichbar. Die Rampen haben maximal 6 % Neigung.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 88 cm breit.
- Der Kassentresen ist 115 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen in den Umkleidekabinen sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Als Hilfsmittel für den Einstieg in die Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf und einen Personenlift.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Sanitärraum im Hallenbad

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - links vom WC 160 cm x 70 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
  - vor dem WC mindestens 150 cm x 150 cm;
  - vor dem Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 120 cm x 150 cm.
- Beidseitig des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die über eine Schwelle von 1 cm begehbare Dusche ist 160 cm x 160 cm groß. Ein Duschstuhl und ein Haltegriff sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Sanitärraum im Freibad

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - links und rechts vom WC mindestens 110 cm x 70 cm;
  - vor dem WC/Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 190 cm x 190 cm groß. Ein Duschstuhl und ein Haltegriff sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Bistro

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Im Eingangsbereich sind farbig gestaltete Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind fast überall hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Treppenstufen haben keine visuell kontrastreichen Kanten. Handläufe sind vorhanden.
- Die Beschilderung zur Orientierung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Beckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt. Als Hilfsmittel für den Einstieg in die Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf und einen Personenlift.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin