



Bericht für den Gast



Rheinsteig-Jugendherberge

Rheinsteig-Jugendherberge

Anschrift

Zollstraße 46
56349 Kaub

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6774 / 9181890

Fax: +49 (0)6774 / 9181899

E-Mail: kaub@diejugendherbergen.de

Web: www.diejugendherbergen.de



Prüfergebnis

Die **Rheinsteig-Jugendherberge** wurde am 14.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	-	-	-	Rampe mit 8 % Neigung auf dem Weg
Bistro (EG)	✓	✓	✓	✓	
Aufzug 1 (Altbau)	✓	-	-	-	Kabinengröße 100 cm x 150 cm
Folgende Teilbereiche sind über Aufzug 1 zu erreichen:					
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (2. OG)	✓	✓	✓	-	u. a. WC nur rechts anfahrbar
Tagungsräume (2. OG)	✓	✓	-	-	Flur 120 cm breit, Bewegungsflächen an den Türen dementsprechend 120 cm tief
Aufzug 2 (Neubau)	✓	✓	✓	✓	
Folgende Teilbereiche sind über Aufzug 1 + Aufzug 2 zu erreichen:					
Zimmer 205 mit Sanitärraum (2. OG)	✓	✓	-	-	Flur zum Zimmer 120 cm breit
Speiseraum (3. OG)	✓	-	-	-	u. a. Rampe mit 14 % Neigung auf dem Weg

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- In 100 m Entfernung stehen im öffentlichen Parkraum zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 320 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, über Rampen oder Aufzüge erreichbar.
- Rampen gibt es auf dem Weg vom Eingang zur Rezeption (8 % Längsneigung auf einer Länge von 4 m) sowie vor dem Speisesaal (14 % Längsneigung auf einer Länge von 2,50 m).
- Aufzug 1 (im Altbau) ist 100 cm x 150 cm groß, Aufzug 2 (im Neubau) ist 110 cm x 150 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtüren beträgt mindestens 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 120 cm und an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.
- Im Speiseraum und im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.



Zimmer 205 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Laut Auskunft des Betreibers sind die Zimmer 204, 206 und 207 baugleich.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 120 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind rechts 150 cm x 180 cm und links 85 cm x 180 cm (Breite x Tiefe).
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - links neben dem WC 95 cm x 70 cm, rechts 85 cm x 70 cm;
 - vor WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 150 cm x 150 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (2. OG)

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - rechts neben dem WC 110 cm x 72 cm, links gibt es keine Bewegungsfläche;
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
 - vor der Tür 200 cm x 120 cm.
- Beidseitig des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Speiseraum & Bistro

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 205 (Doppelzimmer)

- Laut Auskunft des Betreibers sind die Zimmer 204, 206 und 207 baugleich.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht kein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure, Aufzüge und Treppen sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer der Jugendherberge liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.