



Bericht für den Gast



Terrasse Hotel Haus am Weinberg

Hotel Haus am Weinberg

Anschrift

Oberst-Barrett-Straße 1
67487 St. Martin

Kontaktdaten

Tel.: 06323 / 9450

E-Mail: info@hausamweinberg.de

Web: www.hausamweinberg.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Haus am Weinberg** wurde am 09.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang Nebeneingang	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug Zimmer 50 mit Sanitärraum Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen teilweise unter 150 cm x 150 cm Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm
Frühstücksraum/Restaurant im EG	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Vom Parkplatz gelangt man über einen 80 m langen, leicht begeh- und befahrbaren Weg zu den Eingängen. Er hat eine Steigung von 6 % auf einer Strecke von 6 m.
- Haupteingang: Der Zugang zum Gebäude erfolgt ausschließlich über 20 Stufen mit einer Tritthöhe von 20 cm.
- Nebeneingang: Die Eingangstür ist 120 cm breit, öffnet automatisch und hat eine 2 cm hohe Schwelle.
- Die Rezeption im Eingangsbereich ist 100 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar. Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß.
- Türen sind mindestens 90 cm breit, Durchgänge breiter.
- Der Frühstücksraum bzw. das Restaurant ist über den Nebeneingang direkt erreichbar oder vom Innenbereich des Hotels. Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 50 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links und rechts 118 cm x 170 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Es ist kein Pflegebett vorhanden.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 110 cm x 70 cm, rechts 200 cm x 70 cm, vor dem WC 120 cm x 180 cm. Es sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind Haltegriffe und Duschstuhl vorhanden.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 120 cm x 70 cm und rechts 15 cm x 70 cm sowie vor dem WC 130 cm x 90 cm. Haltegriffe sind vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Die Bewegungsfläche davor beträgt 130 cm x 110 cm.
- Der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Im Frühstücksraum/Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Zimmer 50 ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Die Speisekarte des Frühstücksraums/Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).