



Bericht für den Gast



Ferienwohnungen Christa, Haus 53

Ferienwohnungen Christa, Haus 53

Anschrift

Sportplatzstr. 53–55
76857 Rinnthal

Kontaktdaten

Tel.: 06346 / 928002
E-Mail: familie@holzhauer.org
Web: www.fewo-christa.com

Prüfergebnis

Die **Ferienwohnungen Christa, Haus 53** wurde am 10.02.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefreie für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Erhobene Bereiche: Haus 53 mit 2 Schlafräumen, Wohnzimmer, Küche und Sanitärbereich



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis


 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingangsbereich Haus 53	✓	✓	✓	✓	
Schlafraum 1	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Schlafraum 2	✓	-	-	-	Bewegungsfläche links neben dem Bett kleiner als 120 cm x 120 cm
Küche	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Wohnzimmer	✓	✓	✓	✓	
Sanitärraum mit Dusche und WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt 2 ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang Haus 53: 10 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Haus 53 und die im EG liegende Ferienwohnung sind stufenlos erreichbar.
- Die Türen sind mindestens 90 cm, Flure mindestens 120 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.

In der Ferienwohnung 53 befinden sich zwei Schlafräume, ein offener Wohn- und Küchenbereich und der Sanitärraum mit Dusche und WC für Menschen mit Behinderung.

- In der Küche sind Bewegungsflächen mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 120 cm.
- Der Tisch ist unterfahrbar. Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.

Schlafräum 1 (Doppelzimmer)

- Es ist eine Verbindungstür zum Schlafräum 2 mit Doppelstockbetten vorhanden.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links 120 cm x 170 cm und rechts neben dem Bett 100 cm x 170 cm. Die Betten sind unterfahrbar und flexibel verschiebbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 90 cm.

Schlafräum 2 (Etagenbett)

- Es ist eine Verbindungstür zum Schlafräum 1 mit Doppelbett vorhanden.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Schlafräum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, rechts neben dem Bett 90 cm x 200 cm, links steht das Bett an der Wand. Das Bett ist unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 90 cm.



Sanitärraum

- Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.
- Bewegungsflächen betragen vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm.
- Das WC ist von beiden Seiten anfahrbar (mindestens 90 cm x 70 cm).
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe verfügbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 130 cm x 140 cm.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.

Schlafräume 1 und 2

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche sind nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Der Außenweg hat visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.