



Bericht für den Gast



Kurhotel Haus Klement

Kurhotel Haus Klement

Anschrift

Mittelstr. 84–88
53474 Bad Neuenahr–Ahrweiler

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)2641 / 94680
Fax: +49 (0)2641 / 1864
E-Mail: haus-klement@t-online.de
Web: <http://haus-klement.de>



Prüfergebnis

Das **Kurhotel Haus Klement** wurde am 12.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2018 bis Juni 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis



					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang (Alternative: ebenerdiger Nebeneingang)	-	-	-	-	Treppe mit 3 Stufen hinter dem Eingang
Ebenerdiger Nebeneingang	✓	✓	-	-	Wegbreiten unter 150 cm
Rezeption Zimmer 21 Zimmer 20	✓	✓	-	-	schmalste Durchgangsbreite 80 cm u. a. Bewegungsflächen tlw. kleiner als 120 cm x 120 cm u. a. Breite der Zimmertür 74 cm
Speiseraum	✓	-	-	-	Rampe mit 87 cm Laufbreite davor
Öffentliches WC	✓	-	-	-	WC nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Die Wege zwischen Parkplatz und den Eingängen sind jeweils 45 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Der stufenlose Zugang zum Gebäude ist über den Nebeneingang möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig bzw. über eine Rampe mit maximal 7 % Längsneigung erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 74 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 97 cm hoch. Alternativ kann die Anmeldung im Raum „Beul“ stattfinden, in dem es Sitzmöglichkeiten gibt.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein öffentliches, für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Das öffentliche WC ist mit max. einer Stufe erreichbar und hat Türbreiten von mindestens 70 cm.
- Angebotene Hilfsmittel: Gehhilfen, Rollator, Rollstuhl, Pflegebett; Arzt und Pflegedienst im Haus.

Zimmer 21 (Doppelzimmer)

- Die Zimmertür ist 94 cm breit, die Tür zum Bad 100 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafrum ist 120 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) und rechts neben dem Bett betragen 70 cm x 160 cm, links neben dem Bett 100 cm x 160 cm.
- Das Bett ist 56 cm hoch und nicht unterfahrbar.



- Im Bad betragen die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür und vor dem WC mindestens 120 cm x 120 cm, vor dem Waschbecken 100 cm x 130 cm.
- Das WC ist seitlich nicht anfahrbar, hat jedoch hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 82 cm x 84 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein waagerechter Haltegriff vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Zimmer 20 (Doppelzimmer)

- Die Zimmertür ist 74 cm breit, die Tür zum Bad 82 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 120 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) betragen 120 cm x 120 cm, links bzw. rechts neben den Einzelbetten 160 cm x 200 cm.
- Die Betten sind 60 cm hoch und nicht unterfahrbar.
- Im Bad beträgt die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm.
- Die Bewegungsfläche rechts des WCs beträgt 114 cm x 55 cm; links ist das WC nicht anfahrbar.
- Beidseitig des WCs gibt es Haltegriffe, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 114 cm x 90 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und ein waagerechter Haltegriff vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 20 und 21 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen auf Anfrage mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Die Treppe am Haupteingang ist mit visuell kontrastierenden Kanten gestaltet. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegen in den Zimmern sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.