



# Bericht für den Gast



Christliches Gästezentrum Westerwald

## Christliches Gästezentrum Westerwald

Anschrift

Heimstr. 49  
56479 Rehe

Kontaktdaten

Tel.: 02664 / 505-0  
E-Mail: [info@cgw-rehe.de](mailto:info@cgw-rehe.de)  
Web: [www.cgw-rehe.de](http://www.cgw-rehe.de)



# Prüfergebnis

Das **Christliche Gästezentrum Westerwald** wurde am 22. Oktober 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	-	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
<b>Eingang</b> <b>Rezeption</b> <b>Aufzug bei der Rezeption</b>	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -	kein horizontales Bedientableau vorhanden
<b>Zimmer W 104 mit Sanitärraum</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm, kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden
<b>Aufzug im Wohnbereich</b>	✓	✓	-	-	Breite der Aufzugstür 80 cm
<b>Speiseraum</b> <b>Café</b> <b>Buchladen</b>	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -	✓ ✓ -	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar  Bewegungsfläche vor/hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Öffentliches WC</b>	✓	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar (Entfernung zu den Eingängen: 25 m).
- Die Eingänge (an der Rezeption, Haus Waldesruh und am Speiseraum) sind stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Die Rezeption ist 120 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit, meist breiter.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine bei der Rezeption beträgt 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 100 cm bis 125 cm).
- Die Größe der Aufzugskabine im Wohnbereich beträgt 140 cm x 150 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 100 cm bis 120 cm).



- Im Speiseraum und im Café sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollator

### **Zimmer W 104 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)**

- Die Türbreite beträgt 81 cm.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 100 cm x 200 cm sowie links und rechts neben dem Bett 150 cm x 200 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - vor dem WC und dem Waschbecken 100 cm x 120 cm;
  - links neben dem WC 120 cm x 55 cm, rechts 20 cm x 55 cm;
  - vor der Tür 100 cm x 100 cm (die Tür öffnet nach innen).
- Am WC sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.

### **Öffentliches WC**

- Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist. Das WC ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein akustischer, kein optischer Alarm vorhanden.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.



- Im Speiseraum und im Café gibt es helle und blendfreie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind vorhanden.
- In den Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die ebenerdigen Eingangsbereiche sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- In den Aufzügen wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Bedienelemente sind taktil erfassbar. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind kontrastarme Treppe mit Handlauf vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption aus.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.